

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Учреждение среднего профессионального образования «Владимирский техникум туризма» при учреждении высшего образования Владимирский институт туризма и гостеприимства»			
Фактический адрес	600020 г. Владимир ул. Михайловская д.63			
Юридический адрес	600020 г. Владимир ул. Михайловская д.63			
Округ, район	Октябрьский			
Телефон/ E-mail	53-23-74, 53-00-18, 43-20-55,			
Вид деятельности	Образовательная			
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент образования администрации Владимирской области			
Форма собственности объекта	Частная			
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги) отдельные здания, 2 этажа, материал несущих конструкций – кирпич, перекрытия – железобетонные плиты, лестницы – железобетонные,				
Количество и назначение входов	4 входа (1 главный, 3 эвакуационных)			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)				150
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья				Да
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому				Нет
Возможность дистанционного обслуживания				Да
1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	доступно	доступно	доступно	доступно
Входная группа	Не доступно	доступно	Част. оступно	доступно
Пути движения	Доступно	доступно	Част.доступно	доступно
Зона оказания услуги	Част.доступно	доступно	Част.доступно	Част.доступно
Санитарно-бытовые помещения	Не доступно	Част.доступно	доступно	доступно
2. Доступность объекта для инвалидов				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Не доступно	Част.доступно	Част.доступно	доступно
Доступность услуги	Не доступно	Част.доступно	Част.доступно	Част.доступно
Доступность итоговая	Частично доступно			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
Вход (входы) в здание	Переустройство пандуса технически невозможно. Оборудовать вход в здание для инвалидов-колясочников кнопкой вызова. Выделить контрастным цветом края горизонтальной поверхности нижней и верхней ступени центрального входа.
Путь (пути) движения внутри здания	Выделить контрастным цветом края горизонтальной поверхности нижней и верхней ступени межэтажной лестницы.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Технические решения невозможны
Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
Все зоны и участки объекта в целом	Провести адаптацию в рамках возможностей

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2027 г.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Частичная доступность

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «13» мая 2024г.,

Дата составления паспорта « 16 » мая 2024 г.



Директор СПО ВТТ

С.Ф. Лавров

М.П.

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат г. Владимира для слепых и слабовидящих детей

В.А. Бородулин

М.П.

